

#### 1 Das Vorkommen von Radon

<sup>222</sup>Rn ist ein radioaktives Edelgas und entsteht als Zerfallsprodukt aus dem überall vorkommenden Uran. Aufgrund seiner Edelgaseigenschaft ist es sehr mobil und löst sich zudem gut in Wasser. Daher ist das <sup>222</sup>Rn ein natürlicher Bestandteil im Boden, aus dem es in die Luft und in Gebäude übergeht. Zusätzlich tritt <sup>222</sup>Rn auch aus Baumaterialien aus.



der Nutzer des Gebäudes.

Die <sup>222</sup>Rn-Konzentration in Gebäuden ist in Kellerräumen am höchsten. Die Höhe der <sup>222</sup>Rn-Konzentration wird von der Konzentration von <sup>222</sup>Rn im Boden, dem Bauzustand des Hauses, der Versiegelung von Flächen sowie durch Lüftungsgewohnheiten der Nutzer beeinflusst.

Das Wetter und sogar die Jahreszeit üben ebenfalls einen Einfluss auf die <sup>222</sup>Rn-Konzentration aus.

Daher liefert nur die mittlere Radonkonzentration, die über einen längeren Zeitraum gemessen wurde, eine Aussage über die Exposition

Als Richtwert für die mittlere Radonkonzentration, ab der Maßnahmen zur Reduzierung der <sup>222</sup>Rn-Konzentration notwendig werden, gilt 300 Bq/m³ (StrlSchG, gültig ab 31.12.2018).


## 2 Das Messsystem

Das Radon-Exposimeter ALTRAC Typ  $B_{97}$  (weiterhin als Exposimeter bezeichnet) wird als passives, integrierendes Messsystem zur Bestimmung der Exposition  $E_{\rm Rn}$  durch das radioaktive Edelgas  $^{222}$ Radon in der Maßeinheit kBqh/m³ benutzt. Die Messung erfolgt in Form eines relativen Verfahrens, d. h. die Exposition wird im Vergleich zu einem Referenzsystem bestimmt. Dazu wird vor Ort ein zusätzliches Exposimeter an einem gering belasteten Ort, dem Referenzort, deponiert.

#### 2.1 Das Exposimeter



Abb. 1: Exposimeter; links komplettes System; rechts geöffnete Diffusionskammer mit innenliegendem CR-39-Detektor





Seite 2 von 3

Das Exposimeter besteht aus dem strahlungsempfindlichen Detektor und einer Diffusionskammer. Die Diffusionskammer besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil aus Kunststoff, in die das Edelgas <sup>222</sup>Rn diffundieren kann. In der Diffusionskammer befindet sich ein durchsichtiger Plastikchip aus CR-39 (Allyl-diglycol-Polycarbonat).

#### 2.2 Messbereich und Messunsicherheit

Messgröße	Tragedauer	Nachweisgrenze	Obere Messgrenze
Rn-222-Exposition $E_{Rn}$		30 kBq h/m <sup>3</sup>	90.000 kBq h/m <sup>3</sup>
Rn-222-Konzentration c <sub>Rn</sub>	1 Monat	50 Bq/m <sup>3</sup>	125.000 Bq/m <sup>3</sup>
Rn-222-Konzentration c <sub>Rn</sub>	3 Monate	15 Bq/m <sup>3</sup>	40.000 Bq/m <sup>3</sup>

typische Messunsicherheiten  $\pm 25 \%$  bei  $200 \text{ kBq h/m}^3$  $\pm 100 \%$  bei  $30 \text{ kBq h/m}^3$ 

Das Exposimeter darf nicht dauerhaft Temperaturen von > 35 °C ausgesetzt sein. Die Anwesenheit von Thoron beeinflusst das Messergebnis nicht.

# 3 Anleitung zur Handhabung der Exposimeter

## 3.1 Durchführung der Messung

Die Messung erfolgt ortsgebunden. Die Einsatzzeit der Exposimeter beträgt in der Regel ein **Jahr**, kann aber auch von 3 Monaten bis 12 Monaten variieren.

Das Exposimeter wird an den typischen Aufenthaltsbereichen der Nutzer deponiert, d. h. in der Regel in Nutzungsräumen wie z. B. Schlafzimmer und Wohnzimmer.

Ebenfalls sollte eine Messung im Keller erfolgen, da dort normalerweise die höchsten Radonkonzentrationen zu finden sind.

Die Exposimeter dürfen dabei nicht verdeckt werden (z. B. nicht in den verschlossenen Schrank legen) und sollten nicht im Bereich von Türen, Fenstern oder Lüftungssystemen ausgelegt werden.

Bei der Auswertung wird die mittlere Aktivitätskonzentration  $c_{Rn}$  in der Maßeinheit Bq/m<sup>3</sup> aus der Exposition  $E_{Rn}$  und der Messzeit t berechnet.

#### 3.1.1 Der Referenzort

Der Aufbewahrungsort des Referenzexposimeters muss sich **außerhalb des Gebäudes** befinden und sollte eine möglichst niedrige Radon-Konzentration aufweisen. Während der gesamten Messzeit ist das Exposimeter wettergeschützt und diebstahlsicher möglichst **im Freien** abzulegen oder zu befestigen.

Es ist darauf zu achten, dass das Exposimeter nicht verdeckt wird. Der Abstand zur Gebäudewand sollte mindestens 0,2 m betragen. Unmittelbare Nähe zu Türen, Fenstern, Heizungen und Lüftungsanlagen ist zu vermeiden. Manipulationsmöglichkeiten sind auszuschließen.

### 3.2 Versand und Rücktransport der Exposimeter

Die von der LPS verschickten Exposimeter befinden sich in verschweißten Schutzverpackungen. Diese sind erst kurz vor dem Einsatz der Exposimeter an der oberen Kante aufzuschneiden. Die Schutzverpackung ist für die Rücksendung aufzuheben.

MB PD-19 Anwendung des Radonscreenings in Gebäuden	Gültig ab: 8.03.2018		Version 2.00
--	----------------------	--	--------------



# Merkblatt zur Anwendung des Radon-Exposimeters B<sub>97</sub> in Gebäuden für Screening-Messung

Seite 3 von 3

Zu jedem Exposimeter wird ein Zuordnungsbogen beigelegt, in dem die Zuordnung der Exposimeter zum Messort und die Auslegezeit einzutragen sind. Jedes Exposimeter besitzt eine eindeutige Nummer, die sich auf dem Gehäuse befindet.

Vor dem Rücktransport der Exposimeter sind diese für 1 Tag in radonarmer Frischluft, d. h. am Referenzort, aufzubewahren. Dann werden alle Exposimeter in die Original-Schutzverpackung zurückgelegt. Die Verpackung ist möglichst dicht zu verschließen, z. B. mit einem Klebeband oder Folienschweißgerät. Sie kann auch mehrfach gefaltet werden. Die Zuordnungsbögen müssen vollständig ausgefüllt sein und sind der Rücksendung beizufügen. Die Rücksendung soll sofort nach dem Ablauf des Auslegungszeitraumes erfolgen. Zur Rücksendung ist der mitgelieferte Anschriftenaufkleber der Messstelle zu verwenden. Die Verpackungen sind Eigentum der Messstelle und unbedingt für die Rücksendung zu verwenden.

## 3.3 Mitteilung und Registrierung der Ergebnisse

Nach Eintreffen der Exposimeter wird die Rücksendung geprüft und die Exposimeter zur Bestimmung der Exposition an das Partnerlabor ALTRAC geschickt. Anhand der von ALTRAC bestimmten Exposition berechnet die LPS die mittlere Radonkonzentration in Bq/m³ und ggf. weitere vereinbarte Ergebnisse. Die Ergebnisse der Auswertung werden schriftlich mitgeteilt.

#### 3.4 Warnhinweise

Verschmutzungen und Beschädigungen der Exposimeter sind zu vermeiden. Ein unbefugtes Öffnen der Exposimeter führt zu dessen Zerstörung. Eine Auswertung des Exposimeters ist dann nicht mehr möglich.

# 4 Ansprechpartner

Fragen zur Organisation beantwortet ich Ihnen gerne (030-6576 3125, engelhardt@LPS-Berlin.de).

gez. Dr. J. Engelhardt Messstellenleiter

LPS Berlin

Innovationspark Wuhlheide Köpenicker Straße 325, Haus 41, 12555 Berlin