

Erklärung

Der Zuordnungsbogen „Radon“ entspricht einem Lieferschein und dient gleichzeitig zur Erfassung der Nutzungszeiten der Exposimeter, die für die Berechnung benötigt werden.

Der Zuordnungsbogen ist von Ihnen auszufüllen und zusammen mit den Radonboxen bzw. Exposimetern an die Messstelle zurückzuschicken.

In dem gezeigten Beispiel sind zur Erläuterung rote Zahlen von 1 bis 6 eingetragen und in der Tabelle darunter erläutert, was diese bedeuten und was Sie tun müssen.

N9999
Musterbetrieb
Musterstraße 100
10000 Muster

Bearbeiter: Dr. J. Engelhardt
Telefon: (030) 85 78 - 3125
Telefax: (030) 85 78 - 3120
E-Mail: engelhardt@LPS-Berlin.de
Internet: www.LPS-Berlin.de

Landesanstalt für Personendosimetrie
und Strahlenschutz Ausbildung
Mecklenburg-
Vorpommern
im Innovationspark Wuhlheide, Haus 41,
Köpenicker Straße 325, 12555 Berlin

zuständige Aufsichtsbehörde:
Thüringer Landesbergamt
Frau Huck, Tel.: 0365/7337-443

6

Zuordnungsbogen

Überwachungszeitraum: 07.05.2004 bis 08.06.2004 **7**

3

Betriebskategorie 28: Betriebe mit erhöhter natürlicher Radioaktivität

Unterschrift des SSB, Datum

ID-Nummer	Person bzw. Ort Geburtsort und Geburtsdatum	Geschlecht früherer Name	Exposimeternummer	Nutzungszeit der Exposimeters in h	Bemerkung
1000	Referenzort 1		10001 2	4	5

Zahl	Bedeutung
1	Der dort genannte Referenzort ist ein Beispiel und könnte auch eine Person sein. Wenn dort nichts steht , bedeutet es, Sie haben Exposimeter ohne Zuordnung erhalten. Sie müssen dort die Person bzw. den Referenzort eintragen.
2	Dort steht die Nummer des Exposimeters. Zusätzliche Exposimeter (mit einem weißen R gekennzeichnet) werden auf der Liste nicht aufgeführt.
3	Der Zuordnungsbogen muss zusammen mit den Boxen / Exposimetern an die Messstelle zurückgeschickt werden. Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass die Angaben vollständig und richtig sind.
4	Die tatsächliche Nutzungszeit des Exposimeters muss von Ihnen dort eingetragen werden. Die Nutzungszeiten ergeben sich aus dem Erfassungsbogen. Der Erfassungsbogen verbleibt bei Ihnen.
5	Dort können Sie zusätzliche Bemerkungen eintragen (z.B. Exposimeter verloren, Box verloren, nicht benutzt o. ä.)
6	Die von Ihnen angegebene für Sie zuständige Aufsichtsbehörde. Der Aufsichtsbehörde werden die Ergebnisse der Überwachung in Kopie mitgeteilt.
7	Vorgesehener Nutzungszeitraum

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich, oder besuchen Sie unsere Homepage www.LPS-Berlin.de.

gez. Dr. J. Engelhardt
Messstellenleiter

Ausgabe Juni 2019